



次世代FAネットワーク対応製品の測定例



GIファイバ測定例


基準値測定 基準 GI ファイバで光源の出力を測定

$$P_1 = -25.00\text{dBm}$$



ファイバ測定 基準 GI ファイバに被測定 GI ファイバを接続しケーブルの損失を測定

$$P_2 = -27.50\text{dBm}$$



回線損失 ファイバ測定 P_2 - 基準値測定 P_1 = -2.50dB

$$\text{回線損失} = -2.50\text{dB}$$

photom

Graytechnos Co.,Ltd